行政相对人名称*	行政相对人类别*	统一社会信用代码*	法定代表人*	法定代表人证件类型	法定代表人证件号码	行政处罚决定文书号*	违法行为类型*	违法事实*	处罚依据*	处罚类别*	处罚内容*	罚款金额（万元）	没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）	暂扣或吊销证照名称及编号	处罚决定日期*	公示截止期*	处罚机关*	处罚机关统一社会信用代码*	备注
中建（天津）工业化建筑工程有限公司	法人及非法人组织	91120222328688945E	张**	/	/	（京朝）应急罚〔2025〕003-A1号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2025年3月4日21时许，在朝阳孙河规划前苇沟北街发生一起物体打击事故，造成1人死亡。中建（天津）工业化建筑工程有限公司，安全教育培训不到位，未保证汤达兵熟悉货物验收有关的安全生产规章制度和安全操作规程。未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，及时发现并消除汤**违章作业造成的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95 .B的规定。	罚款	中建（天津）工业化建筑工程有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予中建（天津）工业化建筑工程有限公司处伍拾伍万元整罚款的行政处罚。	55	/	/	2025/7/16	2026/7/16	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2025年7月16日在双公示栏目公示
北京茂森保洁有限公司	法人及非法人组织	91110105584411785N	李*	/	/	（京朝）应急罚〔2025〕005-A1号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2025年5月18日15时30分许，在朝阳区东湖街道望京东园四区12号楼南侧发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。北京茂森保洁有限公司对相关作业人员的安全生产教育、安全技术交底不到位，对作业现场失管失查，未监督作业人员佩戴、使用防坠落保护装置及“生命绳”，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除刘**违规进行悬吊作业的事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95 .B的规定。	罚款	北京茂森保洁有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，建议给予北京茂森保洁有限公司处伍拾伍万元整罚款的行政处罚。	55	/	/	2025/8/13	2026/8/13	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2025年8月13日在双公示栏目公示
乐斋国际会展（北京）有限公司	法人及非法人组织	91110105330373440J	郑**	/	/	（京朝）应急罚〔2025〕004-A1号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定	2025年4月13日15时49分许，在朝阳香河园中国国际展览中心（朝阳馆）1A馆西北门外停车场的撤展装车过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。乐斋国际会展（北京）有限公司，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，未及时发现并消除撤展装车环节的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定	罚款	乐斋国际会展（北京）有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予乐斋国际会展（北京）有限公司处伍拾伍万元整罚款的行政处罚。	55	/	/	2025/8/13	2026/8/13	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2025年8月13日在双公示栏目公示
智奥会展（深圳）有限公司	法人及非法人组织	91440300MA5F739J9L	王**	/	/	（京朝）应急罚〔2025〕004-A3号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定	2025年4月13日15时49分许，在朝阳香河园中国国际展览中心（朝阳馆）1A馆西北门外停车场的撤展装车过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。智奥会展（深圳）有限公司，撤展现场安全管理不力，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，未及时发现并消除撤展装车环节的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定	罚款	智奥会展（深圳）有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予智奥会展（深圳）有限公司处伍拾伍万元整罚款的行政处罚。	55	/	/	2025/8/13	2026/8/13	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2025年8月13日在双公示栏目公示
北京华晟金源科技有限公司	法人及非法人组织	91110108MA003QLE25	杨**	/	/	（京朝）应急罚〔2025〕006-A1号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定	2025年6月13日12时许，在朝阳区孛罗营西路王四营海鲜市场内一安装作业现场，发生一起高坠事故，造成1人受伤。北京华晟金源科技有限公司，未对魏**进行安全生产教育和培训，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.A的规定。	罚款	北京华晟金源科技有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.A的规定，决定给予北京华晟金源科技有限公司处叁拾壹万元整罚款的行政处罚。	31	/	/	2025/9/24	2026/9/24	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2025年9月24日在双公示栏目公示
北京亿豪通商业管理有限公司	法人及非法人组织	91110105MAD3PC8L5H	徐*	/	/	（京朝）应急罚〔2025〕006-A2号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定	2025年6月13日12时许，在朝阳区孛罗营西路王四营海鲜市场内一安装作业现场，发生一起高坠事故，造成1人受伤。北京亿豪通商业管理有限公司，未将北京华晟金源科技有限公司的安全生产工作纳入统一协调、管理，未对作业人员的安全教育和培训情况进行检查，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.A的规定	罚款	北京亿豪通商业管理有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.A的规定，决定给予北京亿豪通商业管理有限公司处叁拾壹万元整罚款的行政处罚。	31	/	/	2025/9/24	2026/9/24	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2025年9月24日在双公示栏目公示
渤海润泽（北京）置业有限公司北京威斯汀酒店	法人及非法人组织	91110105679632599W	刘**	/	/	（京朝）应急罚〔2025〕007-A1号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定	2025年6月30日20时30分许，在朝阳区东三环北路 7号的威斯汀酒店内，发生一起机械伤害事故，造成 1人受伤。渤海润泽（北京）置业有限公司北京威斯汀酒店，对程**的安全生产教育和培训不到位，未督促程**严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，致使程**安全意识淡漠，在设备未断电的情况下开展清理作业，导致受伤，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.A的规定	罚款	渤海润泽（北京）置业有限公司北京威斯汀酒店违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.A的规定，决定给予渤海润泽（北京）置业有限公司北京威斯汀酒店处叁拾壹万元整罚款的行政处罚。	31	/	/	2025/9/24	2026/9/24	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2025年9月24日在双公示栏目公示
北京千重浪制冷设备销售中心	法人及非法人组织	91110101721435362Y	李**	/	/	（京朝）应急罚〔2025〕008-A1号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2025年7月2日16时29分许，在酒仙桥路七号院招待所一层Ⅻ号发生一起触电事故，造成1人死亡。北京千重浪制冷设备销售中心安全生产管理混乱，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，致使柳**安全意识淡漠，在空调线路连接错误且通电的情况下进行作业，且派遣未经安全生产教育培训的张**参与空调安装工作，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95 .B的规定。	罚款	北京千重浪制冷设备销售中心违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予北京千重浪制冷设备销售中心处伍拾伍万元整罚款的行政处罚。	55	/	/	2025/10/31	2026/10/31	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2025年10月31日在双公示栏目公示
北京中淦新科建设工程有限公司	法人及非法人组织	91110106MAC42JD83Y	韩**	/	/	（京朝）应急罚〔2025〕009-A1号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款、《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定。	2025年6月6日9时许，朝阳区麦子店街道一在建项目（北京市朝阳区太阳宫乡 0301-613地块B4综合性商业金融服务业用地项目）施工现场发生一起亡人事故，造成1人死亡。北京中淦新科建设工程有限公司，行为1：未有效履行统一协调与管理职责，未督促劳务人员严格执行相关规章制度及操作规程，安全检查不到位，对事故发生负有主要管理责任；行为2：该公司瞒报事故情况。	行为1：依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定；行为2：依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”93.A的规定。	罚款	北京中淦新科建设工程有限公司行为1：违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95. B的规定，决定给予你单位处伍拾叁万元整罚款的行政处罚；行为2：违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”93. A的规定，，决定给予北京中淦新科建设工程有限公司处壹佰万元整罚款的行政处罚。以上合计共处壹佰伍拾叁万元整罚款的行政处罚。	153	/	/	2026/1/13	2027/1/13	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年1月13日在双公示栏目公示
北京加好工程有限公司	法人及非法人组织	91110118MA029Q6W9W	张**	/	/	（京朝）应急罚〔2025〕009-A5号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款、《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定。	2025年6月6日9时许，朝阳区麦子店街道一在建项目（北京市朝阳区太阳宫乡 0301-613地块B4综合性商业金融服务业用地项目）施工现场发生一起亡人事故，造成1人死亡。北京加好工程有限公司，行为1：对施工现场安全管理工作失管失察，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，及时发现并消除毛**违规接电、违规开展切割作业的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任；行为2：该公司瞒报事故情况。	行为1：依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定；行为2：依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”93.A的规定，	罚款	北京加好工程有限公司行为1：违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予北京加好工程有限公司处伍拾伍万元整罚款的行政处罚；行为2：违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”93.A的规定，决定给予北京加好工程有限公司处壹佰万元整罚款的行政处罚。以上合计共处壹佰伍拾伍万元整罚款的行政处罚。	155	/	/	2026/1/13	2027/1/13	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年1月13日在双公示栏目公示
北京方恒基业工程咨询有限公司	法人及非法人组织	911101051017590598	张**	/	/	（京朝）应急罚〔2025〕009-A7号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2025年6月6日9时许，朝阳区麦子店街道一在建项目（北京市朝阳区太阳宫乡 0301-613地块B4综合性商业金融服务业用地项目）施工现场发生一起亡人事故，造成1人死亡。北京方恒基业工程咨询有限公司未履行监理公司监理职责，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，及时发现并消除事发项目监理部履职不到位的生产安全事故隐患，对事故发生负有监理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定。	罚款	北京方恒基业工程咨询有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予北京方恒基业工程咨询有限公司处伍拾贰万元整罚款的行政处罚。	52	/	/	2026/1/13	2027/1/13	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年1月13日在双公示栏目公示
北京爱思济业平工程咨询有限公司	法人及非法人组织	91110107102702927U	于*	/	/	（京朝）应急罚〔2025〕010-A1号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2025年8月7日10时20分许，在皇姑坟2号楼老旧小区综合整治工程施工现场，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。北京爱思济业平工程咨询有限公司，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，未及时发现并消除事发项目管理部的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定。	罚款	北京爱思济业平工程咨询有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予北京爱思济业平工程咨询有限公司处伍拾叁万元整罚款的行政处罚。	53	/	/	2026/1/13	2027/1/13	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年1月13日在双公示栏目公示
北京光华建设监理有限公司	法人及非法人组织	91110101101639698F	刘**	/	/	（京朝）应急罚〔2025〕010-A4号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2025年8月7日10时20分许，在皇姑坟2号楼老旧小区综合整治工程施工现场，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。北京光华建设监理有限公司，未履行监理公司监理职责；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，未及时发现并消除事发项目监理部履职不到位的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定。	罚款	北京光华建设监理有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予北京光华建设监理有限公司处伍拾叁万元整罚款的行政处罚。	53	/	/	2026/1/13	2027/1/13	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年1月13日在双公示栏目公示
北京昊海建设有限公司	法人及非法人组织	911101081020162060	敖**	/	/	（京朝）应急罚〔2025〕010-A7号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2025年8月7日10时20分许，在皇姑坟2号楼老旧小区综合整治工程施工现场，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。北京昊海建设有限公司，违法组织施工，将脚手架拆除作业发包给无建筑业资质、不具备安全生产条件的个人负责；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，未及时发现并消除赵**违法组织脚手架拆除作业的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定。	罚款	北京昊海建设有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予北京昊海建设有限公司处伍拾伍万元整罚款的行政处罚。	55	/	/	2026/1/13	2027/1/13	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年1月13日在双公示栏目公示

行政相对人名称*	行政相对人类别*	统一社会信用代码*	法定代表人*	法定代表人证件类型	法定代表人证件号码	行政处罚决定文书号*	违法行为类型*	违法事实*	处罚依据*	处罚类别*	处罚内容*	罚款金额（万元）	没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）	暂扣或吊销证照名称及编号	处罚决定日期*	公示截止期*	处罚机关*	处罚机关统一社会信用代码*	备注
光谱合元国际文化传媒（北京）有限公司	法人及非法人组织	911101083483590733	谭**	/	/	（京朝）应急罚〔2025〕011-A1号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2025年9月20日11时许，在朝阳区崔各庄地区南皋路129号院45号房内发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。光谱合元国际文化传媒（北京）有限公司，聘用不具备高处作业资格的贾**开展作业；对相关作业人员进行安全生产教育、安全技术交底不到位；对作业现场失管失查，未向作业人员提供劳动防护用品并监督、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除贾**、武**违章进行高处作业的事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定。	罚款	光谱合元国际文化传媒（北京）有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予光谱合元国际文化传媒（北京）有限公司处伍拾贰万元整罚款的行政处罚。	52	/	/	2026/1/13	2027/1/13	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年1月13日在双公示栏目公示
北京地铁建筑设施维护有限公司	法人及非法人组织	911101081011016445	赵**	/	/	（京朝）应急罚〔2025〕012-A1号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2025年9月24日0时46分许，在朝阳来广营京承进京上五环内环匝道桥下与地铁13号线轨道交叉处发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡、1人受伤。北京地铁建筑设施维护有限公司，安全生产主体责任未落实，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，未及时发现并消除首发养护公司违规进入安全保护区内开展施工作业的生产安全事故隐患；教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位，致使赵**擅自同意首发养护公司违规进入安全保护区内开展施工作业；与首发养护公司在同一作业区域内进行生产经营活动的情况下，未与其签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定。	罚款	北京地铁建筑设施维护有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予北京地铁建筑设施维护有限公司处陆拾玖万元整罚款的行政处罚。	69	/	/	2026/1/13	2027/1/13	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年1月13日在双公示栏目公示
北京首发公路养护工程有限公司	法人及非法人组织	91110115757737725M	董*	/	/	（京朝）应急罚〔2025〕012-A3号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2025年9月24日0时46分许，在朝阳来广营京承进京上五环内环匝道桥下与地铁13号线轨道交叉处发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡、1人受伤。北京首发公路养护工程有限公司，作业现场安全管理缺失，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，未及时发现并消除违规使用高空作业车进入地铁安全保护区作业的生产安全事故隐患；与地铁公司在同一作业区域内进行生产经营活动的情况下，未与其签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定。	罚款	北京首发公路养护工程有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予北京首发公路养护工程有限公司处陆拾捌万元整罚款的行政处罚。	68	/	/	2026/1/13	2027/1/13	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年1月13日在双公示栏目公示
北京天丰建筑工程有限公司	法人及非法人组织	91110114MA0092DL65	步**	/	/	（京朝）应急罚〔2025〕013-A1号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2025年9月23日13时许，在朝阳区王四营地区海棠公社4号院44-101别墅发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。北京天丰建筑工程有限公司对施工现场安全管理工作失管失察，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，及时发现并消除事发别墅入户门厅顶部作业面临边防护缺失的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定。	罚款	北京天丰建筑工程有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予北京天丰建筑工程有限公司处伍拾伍万元整罚款的行政处罚。	55	/	/	2026/1/13	2027/1/13	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年1月13日在双公示栏目公示
山东龙傲翔建筑工程有限公司	法人及非法人组织	91371325MA7G12320Q	曹**	/	/	（京朝）应急罚〔2025〕013-A3号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2025年9月23日13时许，在朝阳区王四营地区海棠公社4号院44-101别墅发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。山东龙傲翔建筑工程有限公司施工现场安全管理缺失，生产安全事故隐患排查治理制度落实不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除别墅入户门厅顶部作业面临边防护设施缺失的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定。	罚款	山东龙傲翔建筑工程有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予山东龙傲翔建筑工程有限公司处伍拾叁万元整罚款的行政处罚。	53	/	/	2026/1/13	2027/1/13	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年1月13日在双公示栏目公示
北京豫上宪成建筑工程有限公司	法人及非法人组织	91110108MAE56TT110	胡**	/	/	（京朝）应急罚〔2026〕002-A1号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2025年10月14日1时30分许，朝阳区崔各庄地区赛特奥莱商场1-062号兰蔻品牌专卖店内发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。北京豫上宪成建筑工程有限公司未严格审核周*的登高架设作业及高处安装、维护、拆除作业资格；对相关作业人员安全教育培训不到位；未采取技术、管理措施，及时消除周*在无登高架设及高处安装、维护、拆除作业资格、未佩戴安全带情况下违规搭建、使用双层门式脚手架进行高处拆除作业的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定。	罚款	北京豫上宪成建筑工程有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予北京豫上宪成建筑工程有限公司处伍拾伍万元整罚款的行政处罚。	55	/	/	2026/4/9	2027/4/9	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年4月9日在双公示栏目公示
北京央久良建筑工程有限公司	法人及非法人组织	91110106585850747F	吴*	/	/	（京朝）应急罚〔2026〕003-A1号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2025年9月10日9时10分许，在位于朝阳区大屯路甲20号的场馆内，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。北京央久良建筑工程有限公司安全生产教育和培训不到位，致使郇**安全意识淡薄，违章开展勘查作业；现场安全管理不到位，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，未及时发现并消除郇**违章作业的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定。	罚款	北京央久良建筑工程有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予北京央久良建筑工程有限公司处伍拾伍万元整罚款的行政处罚。	55	/	/	2026/4/9	2027/4/9	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年4月9日在双公示栏目公示
北京北辰会展投资有限公司会展分公司	法人及非法人组织	91110105MAENDQQX5	孙**	/	/	（京朝）应急罚〔2026〕003-A3号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2025年9月10日9时10分许，在位于朝阳区大屯路甲20号的场馆内，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。北京北辰会展投资有限公司会展分公司场馆安全管理不到位，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，未及时发现并消除分集水器间未锁闭、无警示标识的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定。	罚款	北京北辰会展投资有限公司会展分公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予北京北辰会展投资有限公司会展分公司处伍拾叁万元整罚款的行政处罚。	53	/	/	2026/4/9	2027/4/9	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年4月9日在双公示栏目公示
北京摆渡船国际公关顾问有限公司	法人及非法人组织	911101056723910088	赵**	/	/	（京朝）应急罚〔2026〕004-A1号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2025年11月14日2时54分许，在位于朝阳区大屯路甲20号的场馆内，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。北京摆渡船国际公关顾问有限公司安全生产教育和培训缺失，致使刘**安全意识淡薄，违章开展吊旗拆除作业；现场安全管理不到位，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，未及时发现并消除吊旗拆除作业存在的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定。	罚款	北京摆渡船国际公关顾问有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予北京摆渡船国际公关顾问有限公司处伍拾贰万元整罚款的行政处罚。	52	/	/	2026/4/9	2027/4/9	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年4月9日在双公示栏目公示
北京北辰会展投资有限公司会展分公司	法人及非法人组织	91110105MAENDQQX5	孙**	/	/	（京朝）应急罚〔2026〕004-A3号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2025年11月14日2时54分许，在位于朝阳区大屯路甲20号的场馆内，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。北京北辰会展投资有限公司会展分公司场馆安全管理不到位，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，未及时发现并消除吊旗拆除作业存在的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定。	罚款	北京北辰会展投资有限公司会展分公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予北京北辰会展投资有限公司会展分公司处陆拾万元整罚款的行政处罚。	60	/	/	2026/4/9	2027/4/9	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年4月9日在双公示栏目公示
北京市隆城市政工程有限公司	法人及非法人组织	91110117802947343N	方**	/	/	（京朝）应急罚〔2026〕005-A1号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2025年11月27日11时许，朝阳区崔各庄地区首开金茂望京樾小区东南侧污水检查井内发生一起淹溺事故，造成2人死亡。北京市隆城市政工程有限公司安全管理缺失，未对事发作业人员进行安全生产教育和培训，未组织事发作业人员参与应急演练，未向从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督、教育其按照使用规则佩戴、使用；未指派具备相应资格的人员进行有限空间作业监护，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.C的规定。	罚款	北京市隆城市政工程有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.C的规定，决定给予北京市隆城市政工程有限公司处捌拾伍万元整罚款的行政处罚。	85	/	/	2026/5/26	2027/5/26	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年5月26日在双公示栏目公示
北京志茂房地产开发有限公司	法人及非法人组织	91110105MABNKUW45L	田*	/	/	（京朝）应急罚〔2026〕005-A4号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2025年11月27日11时许，朝阳区崔各庄地区首开金茂望京樾小区东南侧污水检查井内发生一起淹溺事故，造成2人死亡。北京志茂房地产开发有限公司对事发项目安全管理缺失，未对隆城公司安全生产工作进行统一协调和管理；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，及时发现并消除隆城公司违规开展有限空间作业的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.C的规定。	罚款	北京志茂房地产开发有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.C的规定，决定给予北京志茂房地产开发有限公司处捌拾叁万元整罚款的行政处罚。	83	/	/	2026/5/26	2027/5/26	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年5月26日在双公示栏目公示
中化金茂物业管理（北京）有限公司	法人及非法人组织	911101027975536486	李**	/	/	（京朝）应急罚〔2026〕005-A7号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2025年11月27日11时许，朝阳区崔各庄地区首开金茂望京樾小区东南侧污水检查井内发生一起淹溺事故，造成2人死亡。中化金茂物业管理（北京）有限公司安全管理严重缺失，对事发小区内的作业项目失管失控，未与作业单位隆城公司签订安全生产管理协议；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，及时发现并消除隆城公司违规开展有限空间作业的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.C的规定。	罚款	中化金茂物业管理（北京）有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.C的规定，决定给予中化金茂物业管理（北京）有限公司处捌拾叁万元整罚款的行政处罚。	83	/	/	2026/5/26	2027/5/26	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年5月26日在双公示栏目公示
北京中邦灏智建设工程有限公司	法人及非法人组织	91110113MA01J6A444	王**	/	/	（京朝）应急罚〔2026〕006-A1号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2026年1月11日1时许，在朝阳区呼家楼街道东三环北路辅路与朝阳北路交叉口南侧发生一起坍塌事故，造成2人死亡。北京中邦灏智建设工程有限公司作为事发项目的专业分包单位，安全生产主体责任未落实，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，未及时发现并消除施工班组未按照施工方案施工的生产安全事故隐患；教育和督促从业人员严格执行本单位、本项目的安全生产规章制度、安全操作规程及施工方案不到位，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95．C的规定。	罚款	北京中邦灏智建设工程有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95．C的规定，决定给予北京中邦灏智建设工程有限公司处捌拾万元整罚款的行政处罚。	80	/	/	2026/5/26	2027/5/26	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年5月26日在双公示栏目公示

行政相对人名称*	行政相对人类别*	统一社会信用代码*	法定代表人*	法定代表人证件类型	法定代表人证件号码	行政处罚决定文书号*	违法行为类型*	违法事实*	处罚依据*	处罚类别*	处罚内容*	罚款金额（万元）	没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）	暂扣或吊销证照名称及编号	处罚决定日期*	公示截止期*	处罚机关*	处罚机关统一社会信用代码*	备注
北京城建道桥建设集团有限公司	法人及非法人组织	91110000101107974U	朱**	/	/	（京朝）应急罚〔2026〕006-A3号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2026年1月11日1时许，在朝阳区呼家楼街道东三环北路辅路与朝阳北路交叉口南侧发生一起坍塌事故，造成2人死亡。北京城建道桥建设集团有限公司作为事发项目的施工总承包单位，安全生产主体责任未落实，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除施工班组未按照施工方案施工的生产安全事故隐患；教育和督促从业人员严格执行本单位、本项目的安全生产规章制度、安全操作规程及施工方案不到位，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95．C的规定。	罚款	北京城建道桥建设集团有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95．C的规定，决定给予北京城建道桥建设集团有限公司处柒拾捌万元整罚款的行政处罚。	78	/	/	2026/5/26	2027/5/26	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年5月26日在双公示栏目公示
北京百事百达工程管理有限公司	法人及非法人组织	91110105700118966B	刘**	/	/	（京朝）应急罚〔2026〕006-A5号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2026年1月11日1时许，在朝阳区呼家楼街道东三环北路辅路与朝阳北路交叉口南侧发生一起坍塌事故，造成2人死亡。北京百事百达工程管理有限公司未履行监理公司监理职责，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，未及时发现并消除事发项目监理部履职不到位的生产安全事故隐患，对事故发生负有监理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95．C的规定。	罚款	北京百事百达工程管理有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95．C的规定，决定给予北京百事百达工程管理有限公司处柒拾伍万元整罚款的行政处罚。	75	/	/	2026/5/26	2027/5/26	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年5月26日在双公示栏目公示
北京誉鑫盛华空调设备有限公司	法人及非法人组织	91110105592348405A	常**	/	/	（京朝）应急罚〔2026〕007-A1号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2026年1月19日18时许，在朝阳区小关街道罗马花园 B座发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。北京誉鑫盛华空调设备有限公司安排未经专门的安全作业培训并取得高处作业资格人员赖**违规开展空调外机安装、调试作业：对相关作业人员的安全生产教育不到位：未监督教育作业人员按使用规则佩戴和使用劳动防护用品：未采取技术措施、管理措施，及时发现并消除赖**在无高处作业特种作业证、未佩戴安全带的情况下，违规站立于室外设备平台进行空调外机安装、调试作业的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定。	罚款	北京誉鑫盛华空调设备有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予北京誉鑫盛华空调设备有限公司处伍拾伍万元整罚款的行政处罚。	55	/	/	2026/5/26	2027/5/26	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年5月26日在双公示栏目公示
北京华宝轩文化有限公司	法人及非法人组织	91110105MA01JW287G	王**	/	/	（京朝）应急罚〔2026〕009-A1号	违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定。	2026年3月7日10时30分许，在朝阳区十八里店乡周家庄村135号三层装修现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。北京华宝轩文化有限公司违法组织施工，将事发项目发包给无装修资质、不具备安全生产条件的张**个人：未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，及时发现并消除李**跨立于木折梯上违规移动折梯的生产安全事故隐患：对相关从业人员的安全教育培训缺失，对事故发生负有主要管理责任。	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定。	罚款	北京华宝轩文化有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”95.B的规定，决定给予北京华宝轩文化有限公司处伍拾伍万元整罚款的行政处罚。	55	/	/	2026/5/26	2027/5/26	北京市朝阳区应急管理局	11110105000052978C	此结果已于2026年5月26日在双公示栏目公示