

| 行政相对人姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣和吊销许可证名称及编号 | 处罚日期(定期) | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 备注 |
|---------|------|-----------------|----------------------|---------------------------------|--|--|------|--|-----------|----------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|--------------------|------------------------|
| 何* | 身份证 | 342623*****7116 | (京朝)应急罚(2025)009-46号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定。 | 2025年6月6日9时许,朝阳区麦子店街道一在建项目(北京市朝阳区太阳宫乡0301-033地块4号综合商业金融服务业用地项目)施工现场发生一起亡人事故,造成1人死亡。北京加好工程,违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定,未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,对事发项目的安全生产工作进行监督检查,未及时发现问题并消除隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理部行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予何*处上一年收入百分之四十即叁万叁仟伍佰叁拾元整的罚款。 | 罚款 | 何*为1;违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理部行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予何*处上一年收入百分之四十即叁万叁仟伍佰叁拾元整的罚款。 | 9.222492 | / | / | 2026/1/13 | 2027/1/13 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年1月13日在双公示栏公示 |
| 张** | 身份证 | 110103*****0931 | (京朝)应急罚(2025)010-A2号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定。 | 2025年6月6日9时许,朝阳区麦子店街道一在建项目(北京市朝阳区太阳宫乡0301-033地块4号综合商业金融服务业用地项目)施工现场发生一起亡人事故,造成1人死亡。北京加好工程咨询有限公司法定代表人、总经理张**,违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定,未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,对事发项目的安全生产工作进行监督检查,未及时发现问题并消除隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理部行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予张**处上一年收入百分之二十即肆万贰仟伍佰叁拾元整的罚款。 | 罚款 | 张**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理部行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予张**处上一年收入百分之二十即肆万贰仟伍佰叁拾元整的罚款。 | 12.744 | / | / | 2026/1/13 | 2027/1/13 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年1月13日在双公示栏公示 |
| 冯** | 身份证 | 140311*****0618 | (京朝)应急罚(2025)010-A2号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定。 | 2025年8月7日10时29分许,在皇姑杖2号楼老旧小区综合整治施工现场,发生一起高处坠落事故,造成1人死亡。北京思爱平工程咨询有限公司项目负责人冯**,违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定,未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,对事发项目的安全生产工作进行监督检查,未及时发现问题并消除隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理部行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”2.A的规定,决定给予冯**处上一年收入百分之二十五即肆万贰仟伍佰叁拾元整的罚款。 | 罚款 | 冯**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理部行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”2.A的规定,决定给予冯**处上一年收入百分之二十五即肆万贰仟伍佰叁拾元整的罚款。 | 4.487227 | / | / | 2026/1/13 | 2027/1/13 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年1月13日在双公示栏公示 |
| 何* | 身份证 | 110102*****0900 | (京朝)应急罚(2025)010-A2号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定。 | 2025年8月7日10时29分许,在皇姑杖2号楼老旧小区综合整治施工现场,发生一起高处坠落事故,造成1人死亡。北京思爱平工程咨询有限公司项目经理何**,违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定,未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,对事发项目的安全生产工作进行监督检查,未及时发现问题并消除隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理部行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予何*处上一年收入百分之二十五即肆万贰仟伍佰叁拾元整的罚款。 | 罚款 | 何*违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理部行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予何*处上一年收入百分之二十五即肆万贰仟伍佰叁拾元整的罚款。 | 16.916 | / | / | 2026/1/13 | 2027/1/13 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年1月13日在双公示栏公示 |
| 赵** | 身份证 | 410521*****3059 | (京朝)应急罚(2025)010-A2号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定。 | 2025年8月7日10时29分许,在皇姑杖2号楼老旧小区综合整治施工现场,发生一起高处坠落事故,造成1人死亡。北京思爱平工程咨询有限公司项目经理赵**,违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定,未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,对事发项目的安全生产工作进行监督检查,未及时发现问题并消除隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理部行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”2.A的规定,决定给予赵**处上一年收入百分之二十五即肆万贰仟伍佰叁拾元整的罚款。 | 罚款 | 赵**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理部行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”2.A的规定,决定给予赵**处上一年收入百分之二十五即肆万贰仟伍佰叁拾元整的罚款。 | 5.038425 | / | / | 2026/1/13 | 2027/1/13 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年1月13日在双公示栏公示 |
| 李** | 身份证 | 110223*****0033 | (京朝)应急罚(2025)010-A2号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定。 | 2025年8月7日10时29分许,在皇姑杖2号楼老旧小区综合整治施工现场,发生一起高处坠落事故,造成1人死亡。北京思爱平工程咨询有限公司项目经理李**,违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定,未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,对事发项目的安全生产工作进行监督检查,未及时发现问题并消除隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理部行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予李**处上一年收入百分之四十即叁万叁仟伍佰叁拾元整的罚款。 | 罚款 | 李**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理部行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予李**处上一年收入百分之四十即叁万叁仟伍佰叁拾元整的罚款。 | 23.802466 | / | / | 2026/1/13 | 2027/1/13 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年1月13日在双公示栏公示 |
| 张** | 身份证 | 110106*****233X | (京朝)应急罚(2025)009-46号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定。 | 2025年8月7日10时29分许,在皇姑杖2号楼老旧小区综合整治施工现场,发生一起高处坠落事故,造成1人死亡。北京思爱平工程咨询有限公司项目经理张**,违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定,未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,对事发项目的安全生产工作进行监督检查,未及时发现问题并消除隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理部行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予张**处上一年收入百分之四十即叁万叁仟伍佰叁拾元整的罚款。 | 罚款 | 张**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理部行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予张**处上一年收入百分之四十即叁万叁仟伍佰叁拾元整的罚款。 | 17.234 | / | / | 2026/1/13 | 2027/1/13 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年1月13日在双公示栏公示 |
| 徐** | 身份证 | 210902*****651X | (京朝)应急罚(2025)010-A2号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定。 | 2025年8月7日10时29分许,在皇姑杖2号楼老旧小区综合整治施工现场,发生一起高处坠落事故,造成1人死亡。北京思爱平工程咨询有限公司项目经理徐**,违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定,未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,对事发项目的安全生产工作进行监督检查,未及时发现问题并消除隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理部行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”2.A的规定,决定给予徐**处上一年收入百分之二十五即肆万贰仟伍佰叁拾元整的罚款。 | 罚款 | 徐**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理部行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”2.A的规定,决定给予徐**处上一年收入百分之二十五即肆万贰仟伍佰叁拾元整的罚款。 | 4.54825 | / | / | 2026/1/13 | 2027/1/13 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年1月13日在双公示栏公示 |
| 谭** | 身份证 | 142602*****0057 | (京朝)应急罚(2025)011-A2号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定。 | 2025年9月20日11时许,在朝阳区崔各庄地区南泰路129号院6号室内发生一起高处坠落事故,造成1人死亡。光通合元国际文化传播(北京)有限公司项目经理谭**,违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定,未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,对事发项目的安全生产工作进行监督检查,未及时发现问题并消除隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理部行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予谭**处上一年收入百分之四十即叁万叁仟伍佰叁拾元整的罚款。 | 罚款 | 谭**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理部行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予谭**处上一年收入百分之四十即叁万叁仟伍佰叁拾元整的罚款。 | 5.28 | / | / | 2026/1/13 | 2027/1/13 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年1月13日在双公示栏公示 |

| 行政相对人名称 | 证件类型 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣和吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 公示截止日期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 备注 |
|---------|------|-----------------|------------------------|--------------------------------|--|---|------|---|-----------|----------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 赵** | 身份证 | 132429*****0330 | (京朝) 应急罚(2026) 004-42号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第九十五条的规定。 | 2025年11月14日2时54分许,在位于朝阳区大屯路甲20号的场地上,发生一起高处坠落事故,造成1人死亡。北京北顺会投资有限公司项目负责人赵**,负责该项目的安全生产工作,未及时发现并消除安全隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定。 | 罚款 | 赵**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)项、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予赵**处上一年收入百分之四十即壹拾贰万玖仟伍佰元整的行政处罚。 | 12.96 | / | / | 2026/4/9 | 2027/4/9 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年4月9日在双公示栏目公示 |
| 孙** | 身份证 | 230221*****2326 | (京朝) 应急罚(2026) 004-44号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第九十五条的规定。 | 2025年11月14日2时54分许,在位于朝阳区大屯路甲20号的场地上,发生一起高处坠落事故,造成1人死亡。北京北顺会投资有限公司项目负责人孙**,负责该项目的安全生产工作,未及时发现并消除安全隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项、第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定。 | 罚款 | 孙**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)项、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予孙**处上一年收入百分之四十即壹拾贰万玖仟伍佰元整的行政处罚。 | 15.236218 | / | / | 2026/4/9 | 2027/4/9 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年4月19日在双公示栏目公示 |
| 唐** | 身份证 | 110222*****2714 | (京朝) 应急罚(2026) 004-45号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第九十五条的规定。 | 2025年11月14日2时54分许,在位于朝阳区大屯路甲20号的场地上,发生一起高处坠落事故,造成1人死亡。北京北顺会投资有限公司项目负责人唐**,负责该项目的安全生产工作,未及时发现并消除安全隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项、第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定。 | 罚款 | 唐**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)项、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予唐**处上一年收入百分之二十即柒万玖仟伍佰元整的行政处罚。 | 7.53574 | / | / | 2026/4/9 | 2027/4/9 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年4月28日在双公示栏目公示 |
| 方** | 身份证 | 110108*****0967 | (京朝) 应急罚(2026) 005-A2号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第九十五条的规定。 | 2025年11月27日11时许,朝阳区前各庄地区首开金茂翠园小区东南侧行水检查井内发生一起坍塌事故,造成2人死亡。北京中顺建设市政工程有限公司项目经理方**,负责该小区市政工程施工建设管理工作,对事发项目安全检查不到位,未及时消除隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项、第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定。 | 罚款 | 方**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予方**处上一年收入百分之四十即伍万捌仟捌佰元整的行政处罚。 | 5.088 | / | / | 2026/5/26 | 2027/5/26 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年5月26日在双公示栏目公示 |
| 周** | 身份证 | 410721*****2037 | (京朝) 应急罚(2026) 005-A4号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第九十五条的规定。 | 2025年11月27日11时许,朝阳区前各庄地区首开金茂翠园小区东南侧行水检查井内发生一起坍塌事故,造成2人死亡。北京中顺建设市政工程有限公司项目经理周**,负责该小区市政工程施工建设管理工作,对事发项目安全检查不到位,未及时消除隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项、第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定。 | 罚款 | 周**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予周**处上一年收入百分之二十五即肆万玖仟捌佰元整的行政处罚。 | 1.825 | / | / | 2026/5/26 | 2027/5/26 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年5月26日在双公示栏目公示 |
| 田** | 身份证 | 110108*****0917 | (京朝) 应急罚(2026) 005-A2号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第九十五条的规定。 | 2025年11月27日11时许,朝阳区前各庄地区首开金茂翠园小区东南侧行水检查井内发生一起坍塌事故,造成2人死亡。北京中顺建设市政工程有限公司项目经理田**,负责该小区市政工程施工建设管理工作,对事发项目安全检查不到位,未及时消除隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项、第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定。 | 罚款 | 田**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予田**处上一年收入百分之四十即伍万捌仟捌佰元整的行政处罚。 | 17.68702 | / | / | 2026/5/26 | 2027/5/26 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年5月26日在双公示栏目公示 |
| 韩** | 身份证 | 120225*****0018 | (京朝) 应急罚(2026) 005-A6号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第九十五条的规定。 | 2025年11月27日11时许,朝阳区前各庄地区首开金茂翠园小区东南侧行水检查井内发生一起坍塌事故,造成2人死亡。北京中顺建设市政工程有限公司项目经理韩**,负责该小区市政工程施工建设管理工作,对事发项目安全检查不到位,未及时消除隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项、第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定。 | 罚款 | 韩**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予韩**处上一年收入百分之二十五即肆万玖仟捌佰元整的行政处罚。 | 9.071773 | / | / | 2026/5/26 | 2027/5/26 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年5月26日在双公示栏目公示 |
| 李** | 身份证 | 140107*****0032 | (京朝) 应急罚(2026) 005-A8号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第九十五条的规定。 | 2025年11月27日11时许,朝阳区前各庄地区首开金茂翠园小区东南侧行水检查井内发生一起坍塌事故,造成2人死亡。中佑金物资产管理(北京)有限公司项目经理李**,负责该项目的安全生产工作,未及时发现并消除安全隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项、第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定。 | 罚款 | 李**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予李**处上一年收入百分之四十即肆万玖仟捌佰元整的行政处罚。 | 6.24 | / | / | 2026/5/26 | 2027/5/26 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年5月26日在双公示栏目公示 |
| 张** | 身份证 | 130627*****2811 | (京朝) 应急罚(2026) 005-A9号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第九十五条的规定。 | 2025年11月27日11时许,朝阳区前各庄地区首开金茂翠园小区东南侧行水检查井内发生一起坍塌事故,造成2人死亡。中佑金物资产管理(北京)有限公司项目经理张**,负责该项目的安全生产工作,未及时发现并消除安全隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项、第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定。 | 罚款 | 张**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予张**处上一年收入百分之二十五即肆万玖仟捌佰元整的行政处罚。 | 2.11675 | / | / | 2026/5/26 | 2027/5/26 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年5月26日在双公示栏目公示 |
| 王** | 身份证 | 131028*****2516 | (京朝) 应急罚(2026) 006-A2号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第九十五条的规定。 | 2026年11月11日时,在朝阳区双桥街道东三环北路辅路中顺北京安工(北京)建设工程有限公司施工现场发生一起坍塌事故,造成2人死亡。北京中顺建设市政工程有限公司项目经理王**,负责该项目的安全生产工作,未及时发现并消除安全隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项、第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定。 | 罚款 | 王**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予王**处上一年收入百分之四十即肆万玖仟捌佰元整的行政处罚。 | 3.92 | / | / | 2026/5/26 | 2027/5/26 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年5月26日在双公示栏目公示 |

| 行政相对人名称* | 证件类型* | 证件号码* | 行政处罚决定书文号* | 违法行为类型* | 违法事实* | 处罚依据* | 处罚类别* | 处罚内容* | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期* | 公示截止日期* | 处罚机关* | 处罚机关统一社会信用代码* | 备注 |
|----------|-------|----------------|------------------------|---------------------------------------|--|--|-------|---|----------|----------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 朱** | 身份证 | 110105*****513 | (京朝) 应急罚(2026) 006-44号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项、第九十五条的规定。 | 2026年1月11日11时前,在朝阳区呼家楼街道三环北路辅路与朝阳北路交叉口南侧发生一起坍塌事故,造成1人死1人伤。北京城建建设集团有限公司法定代表人、总经理朱**未严格执行安全生产管理职责,未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,未及时发现并消除施工班组未按施工方案的生产安全事故隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照应急管理行政处罚裁量权基准中“裁量细则”94.A的规定。 | 罚款 | 朱**违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照应急管理行政处罚裁量权基准中“裁量细则”94.A的规定,决定给予朱**处上一年收入百分之四十即玖万叁仟零贰拾元整罚款的行政处罚。 | 9.30276 | / | / | 2026/5/26 | 2027/5/26 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年5月26日在双公示栏目公示 |
| 高* | 身份证 | 110102*****111 | (京朝) 应急罚(2026) 006-46号 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项、第九十五条的规定。 | 2026年1月11日11时前,在朝阳区呼家楼街道三环北路辅路与朝阳北路交叉口南侧发生一起坍塌事故,造成2人死1人伤。北京首事百达工程管理有限公司常务副总经理高*未严格执行安全生产管理职责,未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,对事发项目监理部监督检查不力,未及时发现并消除事发项目监理部履职不到位的生产安全事故隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照应急管理行政处罚裁量权基准中“裁量细则”94.A的规定。 | 罚款 | 高*违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照应急管理行政处罚裁量权基准中“裁量细则”94.A的规定,决定给予高*处上一年收入百分之四十即柒万肆仟捌佰捌拾元整罚款的行政处罚。 | 7.488 | / | / | 2026/5/26 | 2027/5/26 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年5月26日在双公示栏目公示 |
| 雷** | 身份证 | 412727*****231 | (京朝) 应急罚(2026) 007-42号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项、第九十五条的规定。 | 2026年1月19日18时前,在朝阳区小关街道罗马花园四里发生一起高处坠落事故,造成1人死1人伤。北京普康华空调设备有限公司法定代表人、总经理雷**负责组织实施本单位安全生产规章制度、操作规程,安全生产管理职责履行不到位,未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,未及时发现并消除在无高处作业特种作业证、未佩戴安全带的前提下,违规派安全员李**跨立于木桁架上违规移动折梯的生产安全事故隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定。 | 罚款 | 雷**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予雷**处上一年收入百分之四十即贰万玖仟贰佰玖拾元整罚款的行政处罚。 | 1.6 | / | / | 2026/5/26 | 2027/5/26 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年5月26日在双公示栏目公示 |
| 王** | 身份证 | 340621*****281 | (京朝) 应急罚(2026) 008-42号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项、第九十五条的规定。 | 2026年3月7日10时30分许,在朝阳区十八里店乡周家庄村115号三层集贸市场发生一起高处坠落事故,造成1人死1人伤。北京华安文化有限公司总经理王**负责组织实施本单位安全生产工作,安全生产管理职责履行不到位,未组织制定并落实本单位安全生产规章制度,未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,未及时发现并消除李**跨立于木桁架上违规移动折梯的生产安全事故隐患,对事故发生负有管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定。 | 罚款 | 王**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项、第九十五条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》中“裁量细则”94.A的规定,决定给予王**处上一年收入百分之四十即贰万玖仟贰佰玖拾元整罚款的行政处罚。 | 2.812 | / | / | 2026/5/26 | 2027/5/26 | 北京市朝阳区应急管理局 | 11110105000052978C | 此结果已于2026年5月26日在双公示栏目公示 |