

北京大娱时光文化传播有限公司

“10·15”一般生产安全事故调查报告

2022年10月15日17时30许，在酒仙桥地区898创新空间园区内发生一起高坠事故，造成1人受伤。直接经济损失约35万元（含赔付伤者11万元）。

接事故报告后，区应急局、公安朝阳分局、区住建委等有关部门领导立即赶赴现场，组织指导善后工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和朝阳区政府的授权，区应急局、区总工会、区司法局、区人力社保局、区住建委等部门组成生产安全事故调查组，同时邀请区纪委区监委参与事故调查，按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，全面开展事故的调查处理工作。

一、相关单位及项目基本情况

（一）事故相关单位情况

北京大娱时光文化传播有限公司（以下简称“北京大娱时光公司”），法定代表人王石磊。统一社会信用代码：91110106MA01LU186E，住所为北京市朝阳区酒仙桥将台路14号19幢一层19-101室，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本100万元人民币。经营范围：组织文化艺术交流活动；建设工程设计等。

（二）项目基本情况

2020年12月10日，北京大娱时光公司与北京正源仓储公司签订《构筑物租赁合同》。承租地址为朝阳区将台路14号898创新空间园区B01号楼东塔。租期为10年。

2021年6月，北京大娱时光公司对B01号楼东塔进行装修施工，由于未办理施工许可，9月中旬被相关部门勒令停工至今。2022年8月，北京大娱时光公司雇佣吉某、曹某生2名人员看管停工的施工工地。

二、事故经过

2022年8月，北京大娱时光公司安排吉某（男，河北人，35岁）、曹某生2名人员在已停工的施工工地进行看管。10月15日17时30分许，吉某在看管区域（898创新空间园区B01号楼东塔）2层拿取插线板的过程中，不慎从2层坠落至地面（坠落高度约3米），现场人员立即拨打“120”急救电话，伤者被送往清华大学第一附属医院北京华信医院，经医院诊断吉某无生命危险，伤情为肋骨骨折。目前吉某已于11月8日痊愈出院。

北京华信医院（清华大学第一附属医院）出具的《诊断证明书》出院诊断为：“双侧多发肋骨骨折（右1、2、3、4、5、6、7、8，左3、4），胸骨骨折，双肺挫伤，创伤性血气胸（右），创伤性气胸（左），头皮开放性损伤，全身多处软组织挫伤，头部外伤神经反应，轻度贫血，右眼睑皮下淤血，右眼结膜下出血，双眼交替性外斜视，右眼上直肌不全麻痹，便秘，右腰背部肿块，肌肉软组织损伤。”。

三、事故的原因和性质

（一）事故的直接原因

根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）中4.1.1规定：“坠落高度基准面2m及以上进行临边作业

时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。”经调查，事发现场2层地面到1层地面的距离约为3m，北京大娱时光公司作为用人单位，未在事发现场2层临空一侧设置防护栏杆，未采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，导致吉某在看管区域2层拿取插线板的过程中，不慎从2层坠落至地面，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

北京大娱时光公司法定代表人王石磊，作为该单位主要负责人，未严格履行安全生产法定职责，没有及时消除已停工的施工工地未设置临边防护的生产安全事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故的性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任分析及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规的规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列人员及单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议：

北京大娱时光公司法定代表人王石磊，作为该单位主要负责人，未严格履行安全生产法定职责，没有及时消除已停工的施工工地存在的生产安全事故隐患，导致事故发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第

(五)项的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予王石磊处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

五、建议和措施

(一)朝阳区住建委已于2022年12月29日对施工单位北京才德兴旺彩钢压型板有限公司作出10000元罚款的行政处罚决定，并对工程主管人员曹树财作出500元罚款的行政处罚决定。

(二)朝阳区住建委已于2023年1月9日对北京大娱时光公司作出25404元罚款的行政处罚决定，并对该公司总经理纪文作出1270.2元罚款的行政处罚决定。

(三)北京大娱时光公司要严格按照相关法律、法规加强对从业人员的安全教育培训，及时发现并消除相关安全生产隐患。

(四)北京大娱时光公司要对已停工现场“四口五临边”进行全面检查，确保临边防护、洞口防护等要采用标准化安全防护设施进行防护。

(五)北京大娱时光公司要从事故中汲取教训，同时对事故中其他负有安全管理责任的人员进行处理，并将处理意见报区事故调查组。