

附件 2:

北京康莱德酒店 “9·9”一般生产安全事故调查报告

2021 年 9 月 9 日 14 时许，在朝阳区三里屯街道东三环北路 29 号楼北京康莱德酒店发生一起高处坠落事故，造成 1 人重伤，直接经济损失待定（伤者家属就赔偿事宜，正与相关方进行诉讼）。

接事故报告后，公安朝阳分局、三里屯街道办事处等有关部门领导立即赶赴现场，组织指导善后工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和朝阳区政府的授权，区应急局、公安朝阳分局、区总工会、区司法局、区人力社保局等部门组成生产安全事故调查组，同时邀请区纪委区监委参与事故调查，按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，全面开展事故的调查处理工作。

一、基本情况

北京招康酒店管理有限公司，法定代表人钟鼎，总经理汪少斐，注册住所为北京市朝阳区东三环北路 29 号楼-2 层 101 室，公司类型为其他有限责任公司，注册资本 38000 万元。经营范围：酒店管理；货物进出口；物业管理等。

北京康莱德酒店位于北京市朝阳区东三环北路 29 号楼，产权单位为北京招康酒店管理有限公司，由其分公司北京招康酒店管理有限公司北京康莱德酒店分公司负责运营管理。

2021 年 8 月，北京康莱德酒店中餐冷菜间空调需要移机

（将空调室外机从通风竖井内移至地面），北京招康酒店管理有限公司北京康莱德酒店分公司从本单位采购系统内选取了3家施工单位，经过与北京偌诗装饰工程有限公司联系人刘贺询价、比价确定由北京偌诗装饰工程有限公司进行施工，口头约定项目工程款2300元，双方未以单位或个人名义签订书面合同。

2021年9月9日12时许，刘贺以网上发布工程信息的形式与孙彦博、郭松辉（男，25岁，河南人）取得联系，后经现场查看作业位置后，交由孙彦博、郭松辉进行该空调移机施工作业，口头约定施工费用完工后结算。

二、事故经过

2021年9月9日13时许，孙彦博、郭松辉自行驾驶车辆到达北京康莱德酒店，在刘贺的带领下查看了位于酒店西侧通风竖井内空调移机作业位置，后郭松辉使用绳索进入通风竖井内进行空调室外机拆除作业，孙彦博站在通风竖井口地面上负责看护。14时许，绑在郭松辉身上的绳索突然断裂，郭松辉坠落至通风竖井底部（坠落高度约15米），现场人员立即拨打120急救电话，将郭松辉送至首都医科大学附属北京朝阳医院救治，于9月29日出院。

首都医科大学附属北京朝阳医院出具的郭松辉《出院诊断证明书》诊断为：“多发性大脑挫裂伤，蛛网膜下腔出血，脑疝，颅骨骨折，创伤性颅内积气等”，参照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）和《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995），郭松辉的伤情属于重伤。

三、事故的原因和性质

经调查，北京招康酒店管理有限公司北京康莱德酒店分公司在空调移机项目发包前，未审查刘贺安全生产条件，未与刘贺所提供的单位北京偌诗装饰工程有限公司签订书面承包合同及专门的安全生产管理协议，北京偌诗装饰工程有限公司对承包该空调移机项目予以否认。

故调查组认定，北京招康酒店管理有限公司北京康莱德酒店分公司将空调移机项目发包给了刘贺个人。

（一）事故的直接原因

郭松辉作业使用的绳索断裂，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

北京招康酒店管理有限公司总经理汪少斐，作为该单位的主要负责人，未严格履行安全生产法定职责，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，没有及时发现并消除本单位分公司将生产经营项目发包给刘贺个人的生产安全事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故的性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任分析及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规的规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，

认定下列人员及单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议：

北京招康酒店管理有限公司总经理汪少斐，作为该单位的主要负责人，未严格履行安全生产法定职责，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，没有及时发现并消除本单位分公司将生产经营项目发包给刘贺个人的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予汪少斐处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

五、建议和措施

（一）北京招康酒店管理有限公司要强化对发包项目、承包单位的管理，严格审查承包单位的安全生产条件和相关资质，督促承包单位严格落实安全生产主体责任。

（二）北京招康酒店管理有限公司的各级管理人员应加强对公司各项目作业现场的督促、检查工作，及时发现并消除作业现场各类安全隐患，避免类似事故再次发生。

（三）北京招康酒店管理有限公司要从事故中汲取教训，同时要对事故中其他负有安全管理责任的人员进行处理，并将处理意见报区事故调查组。