



检测报告

报告编号

19H11884

样品名称

土壤

委托单位

北京市朝阳区高安屯卫生填埋场

受检单位

北京市朝阳区高安屯卫生填埋场

检测单位

北京奥达清环境检测有限公司



检测报告

报告编号19H11884

A/JJ-5034-2017(3.1版)

第 1 页, 共 10 页

委托单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位地址	北京市朝阳区金盏乡高安屯村		
检测性质	委托检测	样品状态	固态
样品来源	采样	采样日期	2019-11-27
样品规格/数量	6	检测日期	2019-11-27~2019-12-03
备 注	填埋山西北角1#坐标: N: 39° 56' 43.80" E: 116° 36' 41.52", 采样深度: 20cm。 污水处理车间东南角2#坐标: N: 39° 56' 44.69" E: 116° 37' 13.10", 采样深度: 20cm。 调节池东南角3#坐标: N: 39° 56' 44.29" E: 116° 37' 07.71", 采样深度: 20cm。 填埋山东偏南4#坐标: N: 39° 56' 27.48" E: 116° 37' 09.73", 采样深度: 20cm。 填埋山东南角5#坐标: N: 39° 56' 27.48" E: 116° 37' 08.12", 采样深度: 20cm。 填埋山东南角6#坐标: N: 39° 56' 30.00" E: 116° 36' 48.18", 采样深度: 20cm。		

技术依据及仪器

参数	测试方法	测试仪器
硒	固体废物金属元素的测定 电感耦合等离子体 质谱法HJ 766-2015	7900电感耦合等离子体质谱 仪(JP15030637)
铬	固体废物金属元素的测定 电感耦合等离子体 质谱法HJ 766-2015	7900电感耦合等离子体质谱 仪(JP15030637)
钼	固体废物金属元素的测定 电感耦合等离子体 质谱法HJ 766-2015	7900电感耦合等离子体质谱 仪(JP15030637)
铅	固体废物金属元素的测定 电感耦合等离子体 质谱法HJ 766-2015	7900电感耦合等离子体质谱 仪(JP15030637)
滴滴涕	土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱 法GB/T 14550-2003	GC-2030气相色谱仪(C12255500340)
总砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光 法 第2部分: 土壤中总砷的测 定GB/T 22105.2-2008	AFS-9700双道原子荧光光度 计(2171145)
汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子 荧光法 第1部分: 土壤中总汞的测 定GB/T 22105.1-2008	AFS-9700双道原子荧光光度 计(2171145)
镉	固体废物金属元素的测定 电感耦合等离子体 质谱法HJ 766-2015	7900电感耦合等离子体质谱 仪(JP15030637)
阳离子交换量	土壤检测 第5部分: 石灰性土壤阳离子交换量 的测定NY/T 1121.5-2006	50mL酸式滴定管(2#)
锌	固体废物金属元素的测定 电感耦合等离子体 质谱法HJ 766-2015	7900电感耦合等离子体质谱 仪(JP15030637)
镍	固体废物金属元素的测定 电感耦合等离子体 质谱法HJ 766-2015	7900电感耦合等离子体质谱 仪(JP15030637)
镭	固体废物金属元素的测定 电感耦合等离子体 质谱法HJ 766-2015	7900电感耦合等离子体质谱 仪(JP15030637)
pH	土壤pH的测定NY/T 1377-2007	PHS-3C酸度计(600408N0017031177)
钴	固体废物金属元素的测定 电感耦合等离子体 质谱法HJ 766-2015	7900电感耦合等离子体质谱 仪(JP15030637)

编制人

龙玲

审核人

王玲

签发人

王玲

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

检测报告

报告编号19H11884

A/JJ-5034-2017(3.1版)

第2页,共10页

委托单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位地址	北京市朝阳区金盏乡高安屯村		
检测性质	委托检测	样品状态	固态
样品来源	采样	采样日期	2019-11-27
样品规格/数量	6	检测日期	2019-11-27~2019-12-03
备 注	填埋山西北角1#坐标: N: 39° 56' 43.80" E: 116° 36' 41.52", 采样深度: 20cm。 污水处理车间东南角2#坐标: N: 39° 56' 44.69" E: 116° 37' 13.10", 采样深度: 20cm。 调节池东南角3#坐标: N: 39° 56' 44.29" E: 116° 37' 07.71", 采样深度: 20cm。 填埋山东偏南4#坐标: N: 39° 56' 27.48" E: 116° 37' 09.73", 采样深度: 20cm。 填埋山东南角5#坐标: N: 39° 56' 27.48" E: 116° 37' 08.12", 采样深度: 20cm。 填埋山东南角6#坐标: N: 39° 56' 30.00" E: 116° 36' 48.18", 采样深度: 20cm。		

技术依据及仪器

参数	测试方法	测试仪器
钒	固体废物金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 766-2015	7900电感耦合等离子体质谱仪(JP15030637)
锰	固体废物金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 766-2015	7900电感耦合等离子体质谱仪(JP15030637)
铜	固体废物金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 766-2015	7900电感耦合等离子体质谱仪(JP15030637)
六六六	土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法GB/T 14550-2003	GC-2030气相色谱仪(C12255500340)

检测数据报告单

样品编号	样品名称	采样地点、时段	检测项目	检测结果
118841127001	土壤	填埋山西北角1# 2019-11-27	滴滴涕	<0.0001mg/kg
118841127001	土壤	填埋山西北角1# 2019-11-27	铬	51.8mg/kg
118841127001	土壤	填埋山西北角1# 2019-11-27	汞	0.014mg/kg
118841127001	土壤	填埋山西北角1# 2019-11-27	铅	15.4mg/kg
118841127001	土壤	填埋山西北角1# 2019-11-27	硒	<0.6mg/kg
118841127001	土壤	填埋山西北角1# 2019-11-27	总砷	5.8mg/kg
118841127001	土壤	填埋山西北角1# 2019-11-27	铍	1.2mg/kg
118841127001	土壤	填埋山西北角1# 2019-11-27	pH	7.92
118841127001	土壤	填埋山西北角1# 2019-11-27	钒	64.4mg/kg

编制人

龙玲

审核人

王玲

签发人

王玲

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

检测报告

报告编号19H11884

A/JJ-5034-2017(3.1版)

第3页,共10页

委托单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位地址	北京市朝阳区金盏乡高安屯村		
检测性质	委托检测	样品状态	固态
样品来源	采样	采样日期	2019-11-27
样品规格/数量	6	检测日期	2019-11-27~2019-12-03
备 注	填埋山西北角1#坐标: N: 39° 56' 43.80" E: 116° 36' 41.52", 采样深度: 20cm。 污水处理车间东南角2#坐标: N: 39° 56' 44.69" E: 116° 37' 13.10", 采样深度: 20cm。 调节池东南角3#坐标: N: 39° 56' 44.29" E: 116° 37' 07.71", 采样深度: 20cm。 填埋山东偏南4#坐标: N: 39° 56' 27.48" E: 116° 37' 09.73", 采样深度: 20cm。 填埋山东南角5#坐标: N: 39° 56' 27.48" E: 116° 37' 08.12", 采样深度: 20cm。 填埋山东南角6#坐标: N: 39° 56' 30.00" E: 116° 36' 48.18", 采样深度: 20cm。		

检测数据报告单

样品编号	样品名称	采样地点、时段	检测项目	检测结果
118841127001	土壤	填埋山西北角1# 2019-11-27	六六六	<0.0001mg/kg
118841127001	土壤	填埋山西北角1# 2019-11-27	锰	592mg/kg
118841127001	土壤	填埋山西北角1# 2019-11-27	镍	19.0mg/kg
118841127001	土壤	填埋山西北角1# 2019-11-27	锑	1.0mg/kg
118841127001	土壤	填埋山西北角1# 2019-11-27	铜	17.0mg/kg
118841127001	土壤	填埋山西北角1# 2019-11-27	锌	57.1mg/kg
118841127001	土壤	填埋山西北角1# 2019-11-27	阳离子交换量	6.40cmol/kg
118841127001	土壤	填埋山西北角1# 2019-11-27	钴	8.7mg/kg
118841127001	土壤	填埋山西北角1# 2019-11-27	镉	<0.6mg/kg
118841127002	土壤	污水处理车间东南角2# 2019-11-27	滴滴涕	<0.0001mg/kg
118841127002	土壤	污水处理车间东南角2# 2019-11-27	铬	48.9mg/kg
118841127002	土壤	污水处理车间东南角2# 2019-11-27	汞	0.047mg/kg
118841127002	土壤	污水处理车间东南角2# 2019-11-27	铅	16.1mg/kg
118841127002	土壤	污水处理车间东南角2# 2019-11-27	硒	<0.6mg/kg

编制人

龙玲

审核人

王全

签发人

王全

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

检测报告

报告编号19H11884

A/JJ-5034-2017(3.1版)

第4页,共10页

委托单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位地址	北京市朝阳区金盏乡高安屯村		
检测性质	委托检测	样品状态	固态
样品来源	采样	采样日期	2019-11-27
样品规格/数量	6	检测日期	2019-11-27~2019-12-03
备 注	填埋山西北角1#坐标: N: 39° 56' 43.80" E: 116° 36' 41.52", 采样深度: 20cm。 污水处理车间东南角2#坐标: N: 39° 56' 44.69" E: 116° 37' 13.10", 采样深度: 20cm。 调节池东南角3#坐标: N: 39° 56' 44.29" E: 116° 37' 07.71", 采样深度: 20cm。 填埋山东偏南4#坐标: N: 39° 56' 27.48" E: 116° 37' 09.73", 采样深度: 20cm。 填埋山东南角5#坐标: N: 39° 56' 27.48" E: 116° 37' 08.12", 采样深度: 20cm。 填埋山东南角6#坐标: N: 39° 56' 30.00" E: 116° 36' 48.18", 采样深度: 20cm。		

检测数据报告单

样品编号	样品名称	采样地点、时段	检测项目	检测结果
118841127002	土壤	污水处理车间东南角2# 2019-11-27	总砷	6.9mg/kg
118841127002	土壤	污水处理车间东南角2# 2019-11-27	铍	1.2mg/kg
118841127002	土壤	污水处理车间东南角2# 2019-11-27	pH	7.89
118841127002	土壤	污水处理车间东南角2# 2019-11-27	钒	62.9mg/kg
118841127002	土壤	污水处理车间东南角2# 2019-11-27	六六六	<0.0001mg/kg
118841127002	土壤	污水处理车间东南角2# 2019-11-27	锰	575mg/kg
118841127002	土壤	污水处理车间东南角2# 2019-11-27	镍	22.4mg/kg
118841127002	土壤	污水处理车间东南角2# 2019-11-27	锑	1.0mg/kg
118841127002	土壤	污水处理车间东南角2# 2019-11-27	铜	18.5mg/kg
118841127002	土壤	污水处理车间东南角2# 2019-11-27	锌	59.1mg/kg
118841127002	土壤	污水处理车间东南角2# 2019-11-27	阳离子交换量	9.27cmol/kg
118841127002	土壤	污水处理车间东南角2# 2019-11-27	钴	9.3mg/kg
118841127002	土壤	污水处理车间东南角2# 2019-11-27	镉	<0.6mg/kg
118841127003	土壤	调节池东南角3# 2019-11-27	滴滴涕	<0.0001mg/kg

编制人

龙玲

审核人

王玲

签发人

王玲

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

检测报告

报告编号19H11884

A/JJ-5034-2017(3.1版)

第 5 页, 共 10 页


委托单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位地址	北京市朝阳区金盏乡高安屯村		
检测性质	委托检测	样品状态	固态
样品来源	采样	采样日期	2019-11-27
样品规格/数量	6	检测日期	2019-11-27~2019-12-03
备 注	填埋山西北角1#坐标: N: 39° 56' 43.80" E: 116° 36' 41.52", 采样深度: 20cm。 污水处理车间东南角2#坐标: N: 39° 56' 44.69" E: 116° 37' 13.10", 采样深度: 20cm。 调节池东南角3#坐标: N: 39° 56' 44.29" E: 116° 37' 07.71", 采样深度: 20cm。 填埋山东偏南4#坐标: N: 39° 56' 27.48" E: 116° 37' 09.73", 采样深度: 20cm。 填埋山东南角5#坐标: N: 39° 56' 27.48" E: 116° 37' 08.12", 采样深度: 20cm。 填埋山东南角6#坐标: N: 39° 56' 30.00" E: 116° 36' 48.18", 采样深度: 20cm。		

检测数据报告单


样品编号	样品名称	采样地点、时段	检测项目	检测结果
118841127003	土壤	调节池东南角3# 2019-11-27	铬	47.7mg/kg
118841127003	土壤	调节池东南角3# 2019-11-27	汞	0.012mg/kg
118841127003	土壤	调节池东南角3# 2019-11-27	铅	18.7mg/kg
118841127003	土壤	调节池东南角3# 2019-11-27	硒	<0.6mg/kg
118841127003	土壤	调节池东南角3# 2019-11-27	总砷	5.5mg/kg
118841127003	土壤	调节池东南角3# 2019-11-27	铍	1.2mg/kg
118841127003	土壤	调节池东南角3# 2019-11-27	pH	8.12
118841127003	土壤	调节池东南角3# 2019-11-27	钒	60.2mg/kg
118841127003	土壤	调节池东南角3# 2019-11-27	六六六	<0.0001mg/kg
118841127003	土壤	调节池东南角3# 2019-11-27	锰	503mg/kg
118841127003	土壤	调节池东南角3# 2019-11-27	镍	20.4mg/kg
118841127003	土壤	调节池东南角3# 2019-11-27	锑	1.1mg/kg
118841127003	土壤	调节池东南角3# 2019-11-27	铜	20.2mg/kg
118841127003	土壤	调节池东南角3# 2019-11-27	锌	71.4mg/kg

编制人 龙玲

时 间 2019年12月05日

审核人 

时 间 2019年12月05日

签发人 

时 间 2019年12月05日

检测报告

报告编号19H11884

A/JJ-5034-2017(3.1版)

第 6 页, 共 10 页

委托单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位地址	北京市朝阳区金盏乡高安屯村		
检测性质	委托检测	样品状态	固态
样品来源	采样	采样日期	2019-11-27
样品规格/数量	6	检测日期	2019-11-27~2019-12-03
备 注	填埋山西北角1#坐标: N: 39° 56' 43.80" E: 116° 36' 41.52", 采样深度: 20cm。 污水处理车间东南角2#坐标: N: 39° 56' 44.69" E: 116° 37' 13.10", 采样深度: 20cm。 调节池东南角3#坐标: N: 39° 56' 44.29" E: 116° 37' 07.71", 采样深度: 20cm。 填埋山东偏南4#坐标: N: 39° 56' 27.48" E: 116° 37' 09.73", 采样深度: 20cm。 填埋山东南角5#坐标: N: 39° 56' 27.48" E: 116° 37' 08.12", 采样深度: 20cm。 填埋山东南角6#坐标: N: 39° 56' 30.00" E: 116° 36' 48.18", 采样深度: 20cm。		

检测数据报告单

样品编号	样品名称	采样地点、时段	检测项目	检测结果
118841127003	土壤	调节池东南角3# 2019-11-27	阳离子交换量	8.50cmol/kg
118841127003	土壤	调节池东南角3# 2019-11-27	钴	8.3mg/kg
118841127003	土壤	调节池东南角3# 2019-11-27	镉	<0.6mg/kg
118841127004	土壤	填埋山东偏南4# 2019-11-27	滴滴涕	<0.0001mg/kg
118841127004	土壤	填埋山东偏南4# 2019-11-27	铬	53.0mg/kg
118841127004	土壤	填埋山东偏南4# 2019-11-27	汞	0.013mg/kg
118841127004	土壤	填埋山东偏南4# 2019-11-27	铅	15.6mg/kg
118841127004	土壤	填埋山东偏南4# 2019-11-27	硒	<0.6mg/kg
118841127004	土壤	填埋山东偏南4# 2019-11-27	总砷	7.1mg/kg
118841127004	土壤	填埋山东偏南4# 2019-11-27	铍	1.4mg/kg
118841127004	土壤	填埋山东偏南4# 2019-11-27	pH	7.97
118841127004	土壤	填埋山东偏南4# 2019-11-27	钒	69.4mg/kg
118841127004	土壤	填埋山东偏南4# 2019-11-27	六六六	<0.0001mg/kg
118841127004	土壤	填埋山东偏南4# 2019-11-27	锰	591mg/kg

编制人

龙玲

审核人

王玲

签发人

王玲

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

检测报告

报告编号19H11884

A/JJ-5034-2017(3.1版)

第 7 页, 共 10 页

委托单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位地址	北京市朝阳区金盏乡高安屯村		
检测性质	委托检测	样品状态	固态
样品来源	采样	采样日期	2019-11-27
样品规格/数量	6	检测日期	2019-11-27~2019-12-03
备 注	填埋山西北角1#坐标: N: 39° 56' 43.80" E: 116° 36' 41.52", 采样深度: 20cm。 污水处理车间东南角2#坐标: N: 39° 56' 44.69" E: 116° 37' 13.10", 采样深度: 20cm。 调节池东南角3#坐标: N: 39° 56' 44.29" E: 116° 37' 07.71", 采样深度: 20cm。 填埋山东偏南4#坐标: N: 39° 56' 27.48" E: 116° 37' 09.73", 采样深度: 20cm。 填埋山东南角5#坐标: N: 39° 56' 27.48" E: 116° 37' 08.12", 采样深度: 20cm。 填埋山东南角6#坐标: N: 39° 56' 30.00" E: 116° 36' 48.18", 采样深度: 20cm。		

检测数据报告单

样品编号	样品名称	采样地点、时段	检测项目	检测结果
118841127004	土壤	填埋山东偏南4# 2019-11-27	镍	25.2mg/kg
118841127004	土壤	填埋山东偏南4# 2019-11-27	锑	1.3mg/kg
118841127004	土壤	填埋山东偏南4# 2019-11-27	铜	21.4mg/kg
118841127004	土壤	填埋山东偏南4# 2019-11-27	锌	66.7mg/kg
118841127004	土壤	填埋山东偏南4# 2019-11-27	阳离子交换量	7.23cmol/kg
118841127004	土壤	填埋山东偏南4# 2019-11-27	钴	10.3mg/kg
118841127004	土壤	填埋山东偏南4# 2019-11-27	镉	<0.6mg/kg
118841127005	土壤	填埋山东南角5# 2019-11-27	滴滴涕	<0.0001mg/kg
118841127005	土壤	填埋山东南角5# 2019-11-27	铬	55.4mg/kg
118841127005	土壤	填埋山东南角5# 2019-11-27	汞	0.012mg/kg
118841127005	土壤	填埋山东南角5# 2019-11-27	铅	19.1mg/kg
118841127005	土壤	填埋山东南角5# 2019-11-27	硒	<0.6mg/kg
118841127005	土壤	填埋山东南角5# 2019-11-27	总砷	6.2mg/kg
118841127005	土壤	填埋山东南角5# 2019-11-27	铍	1.2mg/kg

编制人

龙玲

审核人

王玲

签发人

王玲

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

检测报告

报告编号19H11884

A/JJ-5034-2017(3.1版)

第 8 页, 共 10 页

委托单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位地址	北京市朝阳区金盏乡高安屯村		
检测性质	委托检测	样品状态	固态
样品来源	采样	采样日期	2019-11-27
样品规格/数量	6	检测日期	2019-11-27~2019-12-03
备 注	填埋山西北角1#坐标: N: 39° 56' 43.80" E: 116° 36' 41.52", 采样深度: 20cm。 污水处理车间东南角2#坐标: N: 39° 56' 44.69" E: 116° 37' 13.10", 采样深度: 20cm。 调节池东南角3#坐标: N: 39° 56' 44.29" E: 116° 37' 07.71", 采样深度: 20cm。 填埋山东偏南4#坐标: N: 39° 56' 27.48" E: 116° 37' 09.73", 采样深度: 20cm。 填埋山东南角5#坐标: N: 39° 56' 27.48" E: 116° 37' 08.12", 采样深度: 20cm。 填埋山东南角6#坐标: N: 39° 56' 30.00" E: 116° 36' 48.18", 采样深度: 20cm。		

检测数据报告单

样品编号	样品名称	采样地点、时段	检测项目	检测结果
118841127005	土壤	填埋山东南角5# 2019-11-27	pH	7.95
118841127005	土壤	填埋山东南角5# 2019-11-27	钒	72.5mg/kg
118841127005	土壤	填埋山东南角5# 2019-11-27	六六六	<0.0001mg/kg
118841127005	土壤	填埋山东南角5# 2019-11-27	锰	548mg/kg
118841127005	土壤	填埋山东南角5# 2019-11-27	镍	22.7mg/kg
118841127005	土壤	填埋山东南角5# 2019-11-27	铈	1.1mg/kg
118841127005	土壤	填埋山东南角5# 2019-11-27	铜	19.2mg/kg
118841127005	土壤	填埋山东南角5# 2019-11-27	锌	65.0mg/kg
118841127005	土壤	填埋山东南角5# 2019-11-27	阳离子交换量	6.19cmol/kg
118841127005	土壤	填埋山东南角5# 2019-11-27	钴	9.5mg/kg
118841127005	土壤	填埋山东南角5# 2019-11-27	镉	<0.6mg/kg
118841127006	土壤	填埋山东南角6# 2019-11-27	滴滴涕	<0.0001mg/kg
118841127006	土壤	填埋山东南角6# 2019-11-27	铬	43.2mg/kg
118841127006	土壤	填埋山东南角6# 2019-11-27	汞	0.019mg/kg

编制人

龙玲

审核人

王峰

签发人

王峰

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

检测报告

报告编号19H11884

A/JJ-5034-2017(3.1版)

第 9 页, 共 10 页

委托单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位地址	北京市朝阳区金盏乡高安屯村		
检测性质	委托检测	样品状态	固态
样品来源	采样	采样日期	2019-11-27
样品规格/数量	6	检测日期	2019-11-27~2019-12-03
备 注	填埋山西北角1#坐标: N: 39° 56' 43.80" E: 116° 36' 41.52", 采样深度: 20cm。 污水处理车间东南角2#坐标: N: 39° 56' 44.69" E: 116° 37' 13.10", 采样深度: 20cm。 调节池东南角3#坐标: N: 39° 56' 44.29" E: 116° 37' 07.71", 采样深度: 20cm。 填埋山东偏南4#坐标: N: 39° 56' 27.48" E: 116° 37' 09.73", 采样深度: 20cm。 填埋山东南角5#坐标: N: 39° 56' 27.48" E: 116° 37' 08.12", 采样深度: 20cm。 填埋山东南角6#坐标: N: 39° 56' 30.00" E: 116° 36' 48.18", 采样深度: 20cm。		

检测数据报告单

样品编号	样品名称	采样地点、时段	检测项目	检测结果
118841127006	土壤	填埋山东南角6# 2019-11-27	铅	17.1mg/kg
118841127006	土壤	填埋山东南角6# 2019-11-27	硒	<0.6mg/kg
118841127006	土壤	填埋山东南角6# 2019-11-27	总砷	5.9mg/kg
118841127006	土壤	填埋山东南角6# 2019-11-27	铍	1.2mg/kg
118841127006	土壤	填埋山东南角6# 2019-11-27	pH	8.05
118841127006	土壤	填埋山东南角6# 2019-11-27	钒	57.9mg/kg
118841127006	土壤	填埋山东南角6# 2019-11-27	六六六	<0.0001mg/kg
118841127006	土壤	填埋山东南角6# 2019-11-27	锰	495mg/kg
118841127006	土壤	填埋山东南角6# 2019-11-27	镍	19.9mg/kg
118841127006	土壤	填埋山东南角6# 2019-11-27	锑	1.1mg/kg
118841127006	土壤	填埋山东南角6# 2019-11-27	铜	19.7mg/kg
118841127006	土壤	填埋山东南角6# 2019-11-27	锌	64.7mg/kg
118841127006	土壤	填埋山东南角6# 2019-11-27	阳离子交换量	6.56cmol/kg
118841127006	土壤	填埋山东南角6# 2019-11-27	钴	8.4mg/kg

编制人

龙玲

审核人

王玲

签发人

王玲

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

检测报告

报告编号19H11884

A/JJ-5034-2017(3.1版)

第 10 页, 共 10 页

委托单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位地址	北京市朝阳区金盏乡高安屯村		
检测性质	委托检测	样品状态	固态
样品来源	采样	采样日期	2019-11-27
样品规格/数量	6	检测日期	2019-11-27~2019-12-03
备 注	填埋山西北角1#坐标: N: 39° 56' 43.80" E: 116° 36' 41.52", 采样深度: 20cm。 污水处理车间东南角2#坐标: N: 39° 56' 44.69" E: 116° 37' 13.10", 采样深度: 20cm。 调节池东南角3#坐标: N: 39° 56' 44.29" E: 116° 37' 07.71", 采样深度: 20cm。 填埋山东偏南4#坐标: N: 39° 56' 27.48" E: 116° 37' 09.73", 采样深度: 20cm。 填埋山东南角5#坐标: N: 39° 56' 27.48" E: 116° 37' 08.12", 采样深度: 20cm。 填埋山东南角6#坐标: N: 39° 56' 30.00" E: 116° 36' 48.18", 采样深度: 20cm。		

检测数据报告单

样品编号	样品名称	采样地点、时段	检测项目	检测结果
118841127006	土壤	填埋山东南角6# 2019-11-27	镉	<0.6mg/kg

*****报告结束*****

编制人

龙玲

审核人

王玲

签发人

王玲

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日